

# 橋梁の定期点検結果のお知らせ（その1）

平成29年8月1日

新温泉町では、現在管理する349橋のうち34橋について橋梁定期点検を実施しましたので、点検結果をお知らせします。

尚、残りの橋梁315橋については平成29年度に実施する予定です。

## ●橋梁定期点検結果（H28）

| 橋梁名（フリガナ） |           | 路線名       | 架設<br>（西暦） | 橋長<br>（m） | 幅員<br>（m） | 所在地 | 判定<br>区分 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|----------|
| 釜屋橋       | （カマヤハシ）   | 町道釜屋海岸線   | 1971       | 54.20     | 7.30      | 釜屋  | Ⅲ        |
| 田君橋       | （タキミハシ）   | 町道旧県道栃谷線  | 1953       | 23.10     | 9.12      | 栃谷  | Ⅱ        |
| 用土橋       | （ヨドノハシ）   | 町道用土9号線   | 1961       | 83.75     | 2.90      | 用土  | Ⅲ        |
| 境村中橋      | （サカイラカハシ） | 町道境村中線    | 1973       | 22.86     | 4.60      | 境   | Ⅲ        |
| 森下橋       | （モリノハシ）   | 町道本町西稲負谷線 | 1975       | 26.60     | 2.70      | 湯   | Ⅲ        |
| 坂の下橋      | （サカノハシ）   | 町道坂の下線    | 1951       | 24.70     | 3.00      | 歌長  | Ⅲ        |
| 歌長陸橋      | （ウタナリキョウ） | 町道歌長陸橋線   | 1948       | 70.08     | 6.15      | 歌長  | Ⅲ        |
| 殿町橋       | （ノマチハシ）   | 町道清富第19号線 | 1983       | 16.40     | 2.50      | 清富  | Ⅲ        |
| 水谷橋       | （ミヅタニハシ）  | 町道諸寄第53号線 | 1979       | 29.10     | 2.60      | 諸寄  | Ⅲ        |
| 柏谷橋       | （カシタニハシ）  | 町道諸寄第75号線 | 1993       | 23.90     | 3.80      | 諸寄  | Ⅲ        |
| 和田上の橋     | （ワダウエノハシ） | 町道和田第9号線  | 1980       | 8.40      | 4.80      | 和田  | Ⅲ        |

\* 早期に監視や対策を行う必要がある状態の橋梁のみを記載しています。これらの橋梁については、おおむね5年を目途に緊急性の高いものから修繕等の措置を行う予定としています。

### 【判定区分について】

道路橋毎の健全性の診断は下表の区分により行っています。構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して診断しています。

| 区 分        | 状 態   | 措置の基本的な考え方                  |
|------------|---|-----------------------------|
| I 健全       | 構造物の機能に支障が生じていない状態                          | 監視や対策を行う必要のない状態をいう          |
| II 予防保全段階  | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態  | 状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう |
| III 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態            | 早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう       |
| IV 緊急措置段階  | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 | 緊急に対策を行う必要がある状態をいう          |